

Link do produktu: <https://www.auto-truck.pl/czujnik-polozenia-walu-korbowego-daewoo-nubira-20-leganza-20-chevrolet-opel-lublin-z-silnikiem-benzynowym-22-holden-oryginal-p-21416.html>



CZUJNIK POŁOZENIA WAŁU KORBOWEGO DAEWOO NUBIRA 2.0 / LEGANZA 2.0 / CHEVROLET / OPEL / LUBLIN Z SILNIKIEM BENZYNOWYM 2.2 HOLDEN ORYGINAŁ

Cena	145,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10456515

Opis produktu

10456515

Chevrolet Captiva (c100, c140) z silnikiem 2.4 (100kW/136KM) produkowanym w 2006.06 - z kodem silnika: Z 24 SED oraz Chevrolet Nubira kombi z silnikiem 1.8 (90kW/122KM) produkowanym w 2005.03 - z kodem silnika: T18SED oraz Chevrolet Nubira sedan z silnikiem 1.8 (90kW/122KM) produkowanym w 2005.03 - z kodem silnika: T18SEDDaewoo Evanda (klal) z silnikiem 2.0 (96kW/131KM) produkowanym w 2002.08 - z kodem silnika: L88,X 20 SED oraz Daewoo Lacetti hatchback (klan) z silnikiem 1.8 (90kW/122KM) produkowanym w 2004.02 - z kodem silnika: T18SED oraz Daewoo Leganza (klav) z silnikiem 2.0 16V (98kW/133KM) produkowanym w 1997.06 - 2002.12 z kodem silnika: X 20 SED, Opel Antara z silnikiem 2.4 (103kW/140KM) produkowanym w 2008.09 - z kodem silnika: Z 24 XE oraz Opel Frontera b (6b_) z silnikiem 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) (100kW/136KM) produkowanym w 1998.10 - z kodem silnika: Y 22 SE,X 22 SE