

Link do produktu: <https://www.auto-truck.pl/spinka-kolek-rozporowy-p-33473.html>



SPINKA , KOŁEK ROZPOROWY

Cena	2,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	B22088 ROMIX
Kod producenta	MR328954 155309321

Opis produktu

B22088 ROMIX					
Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM	
Mitsubishi	ASX '10-	osłony pod silnikiem	kołek rozporowy ø 8	MR328954	
Mitsubishi	Galant '06-	zderzaki	nakładki, kołek rozporowy ø 8	MR328954	
Mitsubishi	Galant '96-'06	osłony pod silnikiem	kołek rozporowy ø 8	MR328954	
Mitsubishi	Lancer '03-'08	osłony pod silnikiem	kołek rozporowy ø 8	MR328954	
Mitsubishi	Lancer '07-	osłony pod silnikiem	kołek rozporowy ø 8	MR328954	
Mitsubishi	Outlander '06-'12	zderzaki	nakładki, osłona pod silnikiem, kołek rozporowy ø 8	MR328954	
Nissan	Almera N15	nadkola	(+ inne spinki), kołek rozporowy ø 8	155309321	
Nissan	Almera N16	nadkola	(+ inne spinki), osłona pod silnikiem, kołek rozporowy ø 8	155309321	
Nissan	Micra K11	nadkola	(+ inne spinki), osłony w komorze silnika, kołek rozporowy ø 8	155309321	
Nissan	Micra K12	nadkola	(+ inne spinki), osłony w komorze silnika, osłona pod silnikiem, kołek rozporowy ø 8	155309321	
Nissan	Murano '09-	nadkola	(+ inne spinki), osłony w komorze silnika, osłona pod silnikiem (+ B22089), kołek rozporowy ø 8	155309321	
Nissan	Murano'02-'07	nadkola	(+ inne spinki), osłony w komorze silnika, osłona pod silnikiem (+ B22089), kołek rozporowy ø 8	155309321	
Nissan	Navara'04-'13	nadkola	(+ inne spinki), osłony w komorze silnika, kołek rozporowy ø 8	155309321	
Nissan	Note E11 '04-'13	nadkola	(+ inne spinki), osłony w komorze silnika, nakładki zderzaków (+ C10077), kołek rozporowy ø 8	155309321	
Nissan	Pathfinder R50 '96-'04	nadkola	(+ inne spinki), osłony w komorze silnika, osłona pod silnikiem (+ B22089), nakładki zderzaków (+ B22089), kołek rozporowy ø 8	155309321	
Nissan	Pathfinder R51 '05-	nadkola	(+ inne spinki), osłony w komorze silnika, osłona pod silnikiem (+ B22089), kołek rozporowy ø 8	155309321	

Nissan	Patrol Y61 '97-'13	nadkola	komorze silnika, nakładki zderzaków (+ B22089), kołek rozporowy ø 8 (+ inne spinki), osłony w 155309321
Nissan	Primera P10	nadkola	komorze silnika (+ B22089), osłona pod silnikiem (+ B22089), kołek rozporowy ø 8 (+ inne spinki), osłony w 155309321
Nissan	Primera P11	nadkola	komorze silnika, kołek rozporowy ø 8 (+ inne spinki), osłony w 155309321
Nissan	Primera P12	nadkola	komorze silnika, osłona pod silnikiem, kołek rozporowy ø 8 (+ inne spinki), osłony w 155309321
Nissan	Qashqai '07-'13	nadkola	komorze silnika, kołek rozporowy ø 8 (+ inne spinki), osłony w 155309321
Nissan	Sunny'95-'98	nadkola	komorze silnika, osłona pod silnikiem, nakładki zderzaków (+ B22089), podszybie szyby czołowej (+ inne spinki), kołek rozporowy ø 8 oraz osłona pod 155309321
Nissan	Terrano II'93-'03	nadkola	silnikiem, kołek rozporowy ø 8 (+ inne spinki), osłony w 155309321
Nissan	X-trail '01-'07	nadkola	komorze silnika, osłona pod silnikiem, kołek rozporowy ø 8 oraz osłony w komorze 155309321
Nissan	X-trail '07-	nadkola	silnika, osłona pod silnikiem, podszybie szyby czołowej (+ inne spinki), kołek rozporowy ø 8 oraz osłony w komorze 155309321
			silnika, osłona pod silnikiem, podszybie szyby czołowej (+ inne spinki), kołek rozporowy ø 8