

Link do produktu: <https://www.auto-truck.pl/zespol-dzwigni-wycieraczek-szyby-przedniej-bez-silnika-p-48072.html>



ZESPÓŁ DŹWIGNI WYCIERACZEK SZYBY PRZEDNIEJ (BEZ SILNIKA)

Cena	125,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	058522
Kod producenta	065777

Opis produktu

POLONEZ CARO / CARO PLUS
058522